

## STEP 02 | カット方法について



### ヒートカット

生地を1枚1枚、熱で溶かしながら切る方法。ワッペン縁に沿って溶かすため生地がほつれにくくなります。



### オーバーロック

ミシンでロック加工(縁かがり)する方法。ロック巾は3mm程度必要なため、小さいワッペンや、鋭利な形・複雑な形には不向きです。



### レーザーカット

レーザーで切る方法。切り口は、熱で溶解し、ほつれにくくなります。レーザーカット機で切り抜きます。複雑に入り組んだ形にも対応できます。


## STEP 03 | 貼付け方法について



### アイロン用フィルム

アイロン接着用のフィルムを圧着。アイロンで熱を加えることで、着けたいものに接着できます。

※あくまで仮止め程度です。撥水性素材にはつきません。




### マジックテープ

マジックテープのオス(硬い面)を圧着。もう片面をつけたいものに縫い付けてご使用ください。



### 縫い付け

ウェアにワッペンを縫い付けます。縫付できない位置もありますので、可・不可の確認が必要となります。



### クリップ仕上げ

不織布を貼り合わせ、クリップを取り付けます。

## 3ステップでご注文可能



生地によって仕上がりの雰囲気も異なります。仕上がったときのワッペンの硬さにも影響します。



カット方法により価格も異なります。ワッペンの形状によって向き不向きがあります。



どのように使用するかにより異なります。